



1965



Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Vinkega
Adres: Noordwolderweg 23

Oorspr. functie: N.H. Kerk
Huidige functie: geen
MIP-code: FR-WES-125
Kadaster:

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Indifferent

Objectgericht waarderingskader: De waardebeoordeling van het afzonderlijk gebouwde object t.o.v. andere objecten.

Het doel van de waardstelling is niet om exact wetenschappelijk te bepalen wat beschermenswaardig is, maar om op een inzichtelijke en consistente manier te kunnen vaststellen wat de onderlinge waardeverhouding is. Zo ontstaat een rangorde die als ondergrond kan dienen voor beleidsmatige keuzes.

begrippenkader	relevant	specifiek	toelichting
Situatieve ruimtelijke beeldwaarde			
betekenis van het object t.a.v. ruimtelijke wandvorming	■		achter de lintbebouwing van de Noordwolderweg gelegen in open veld
specifiek accent in het directe omgevingsbeeld		■	door de hoge ligging, gelegen op een rond met beukenhaag omheind kerkhof
waarde van het object in een groter geheel / ensemble	■		ensemble waarde met kerkhof en gebiedsrichting (eigen toegangsweg)
bijzondere waarden, inrichting / kwaliteit van de omgeving	■		beeldbepalend in omgeving door ligging en type
Architectonische beeldwaarde			
<i>hoofdvorm: massa- of volumewerking van object</i>			
betekenis van de contour m.b.t. het object als zodanig	■		één bouwlaag onder kap met koorsluiting, torenrestant en aanbouw
kenmerkende eigenschappen van de massa-opbouw	■		samengesteld volume van de kerk, toren met zijkapellen en consistorieruimte
afstemming van het object naar relatieve omvang	■		middelgrote dorpskerk met torenrestant
specifieke kenmerken in de vormbehandeling	■		kenmerkende kantige vormen, dakvorm met driedelige koorsluiting, steunberen, de vensters en toren met zijkapellen
<i>aanzichten</i>			
betekenis van de gerichtheid	■		vanuit het noorden duidelijk waarneembaar hoger gelegen op het kerkhof
specifieke eigenschappen van de geleding	■		verticale belijning door de steunberen en de vensters. horizontale belijning door het basement en cordonbanden in de toren
gehalte van de gevelcompositie	■		goede kerkverhouding kerkschip (huidige toren verstoring van de beeldwaarde)
<i>opmaak</i>			
karakteristiek materiaal / -toepassing	■		kruisverband metselwerk met gesneden voeg, kruispan en OVH, natuursteen vensters kerkschip, sierankers
typerende kleurtoon / kleuroepassing	■		roodbruine baksteen, gesmoorde pannen, witte gootlijst
karakteristieke detaillering / ornamenten	■		vensters met stalen draairaam, steunberen, cordonbanden in de toren de gootlijst van het schip, entree met natuurstenen gedenkstenen
betekenis van de gaafheid m.b.t. de kwetsbaarheid	■		oude pannen op dak van het schip, de vensters en het baarhuisje
Cultuurhistorische en monumentale waarde			
historisch stedenbouwkundige context	■		achter de lintbebouwing structuur van Vinkega, bereikbaar via een laan
typerende kunsthistorische stroming of stijl	■		in de trant van het eclecticisme, neoromaanse elementen
oorspronkelijke cultuurhistorische / <i>bouw</i> historische waarden			
authenticiteit (architectonische gaafheid) van het object			kerkschip in voldoende mate authentiek, maar de toren te zwaar aangetast
Streekhistorische waarde			
weerspiegeling culturele, economische ontwikkeling	■		cultuurhistorische en symbolische waarde
representant architect / architectonisch oeuvre			
kenmerken regionale bouwwijze / -trant / ornament			
herinnering aan persoon / gebeurtenis / curiositeit			
	x 1	x 2	TOTAALSCORE: 19

relevant: als het aspect concreet in beeld is. specifiek: als er sprake is van bijzondere waarde.

Bouwjaar: 1899

Huidige bouwtechnische toestand:
Opmerkingen:

Helaas is de kerktoren met een storm naar beneden gekomen en ligt er een tijdelijk? zadeldak op de toren.
Huidige technische toestand matig. De kerk is een vergelijkbaar type kerk als de kerk uit 1898 van Steggerda

Datum opname: september 2013

Gemeente: Weststellingwerf
Plaats: Vinkega
Adres: **Noordwolderweg 23**

Oorspr. functie: N.H. Kerk
Huidige functie: **geen**
MIP-code: FR-WES-125 Kadaster:

Gemeentelijk monument
Karakteristiek pand
Indifferent



Redengevende omschrijving:

De als Ned. Herv. gebouwde kerk is in 1899 als zaalkerk gebouwd naar ontwerp van B. Rouwkema op de plek van zijn voorganger. Sinds 1970 is de kerk niet meer in gebruik als zodanig. De kerk met begraafplaats ligt ten noorden van de lintbebouwing van de Noordwolderweg iets ten westen van de Vinkegavaartweg.

Het rondom de kerk gelegen kerkhof met baarhuisje, beukenhaag en schelpenpad zijn behoudenswaardig. Maar ook het toegangshek aan de Noordwolderweg en de toegangslaan maken onderdeel uit van het geheel.

De kerk is opgetrokken in eclectische bouwstijl met neoromaanse elementen. Het kerkschip is aan de achterzijde voorzien van een lagere aanbouw onder een pannendak en met een loopdeur in de oostgevel en enkele dubbele houten vensters. Aan de westzijde van de kerk staat de toren met zijkapellen. De toren is haar oorspronkelijke spits verloren en bezit nu een met pannen bedekt zadeldak.

De toren bestaat uit één geleding en een hoge toegang met dubbele toegangsdeur, kalf en bovenlicht in de westgevel waarboven een halfronde ontlastboog met natuurstenen sluitsteen. De gedenksteen is een fraai detail in de westgevel. Bij de hoeken van de toren zijn aan weerszijden steunberen aangebracht met elk twee gemetselde afzaten. Op de verdieping zijn een viertal lichtopeningen aanwezig onder een zware natuurstenen lateiconstructie. Onder de gemetselde cordonlijst zijn de uitgesmede muurankers prominent aanwezig.

De toren bezit acht langwerpige galmgaten in de niet monumentale, recente (jonger dan 50 jaar), opbouw.

De zijkapellen tegen de westgevel van de kerk zijn voorzien van een afgeschuinde hoek. De kap van de zijkapellen, bestaande uit drie vlakken, is momenteel provisorisch bedekt met bitumen. Lichtinval wordt verkregen door twee kleine rechthoekige vensters met houten ramen.

De kerk is opgetrokken uit roodbruin baksteen in kruisverband gemetseld en is voorzien van een gesneden voeg. Het dak is bedekt met deels een grijze kruispan en deels gesmoorde OVH pannen. De westgevel is voorzien van een gemetselde rollaag in de vorm van een ezelsrug. Rondom het kerkdak is een geprofileerde houten goot aangebracht op uitkragend metselwerk.

Het kerkschip bezit aan weerszijden vijf grote vensters (inclusief koorvlak), steunberen en een driezijdige koorluiting. De halfronde 9 ruitvensters zijn van natuursteen en zijn voorzien van horizontale roedes en een rond kiepvenster. De vensters zijn aan de onderzijde voorzien van gemetselde raamdorpels.

Rondom is het kerkschip voorzien van een gemetseld basement met schuin gemetselde platlaag als beëindiging.

Advies met betrekking tot bouwkundige staat en onderhoud:

Bouwkundige staat van de kerk is voor zover waarneembaar in matige staat. Technisch herstel en een nieuwe functie is wenselijk voor het behoud van het kerkgebouw.

Motivatie:

De kerk, kerkhof, baarhuisje en toegang is van algemeen belang als gemeentelijk monument door:

- de cultuurhistorische en religieuze waarde;
- de opvallende ligging met toegangspad;
- architectuurhistorische waarde;
- en de authenticiteit van het kerkschip.



De kerk omstreeks 1965 met oorspronkelijke spits